

Rapportdatum 2013-02-07

Företag Bygg&
Inredningsspecialisten


Kund xxxxxxxx

Adress Årebo 1

Platsens adress xxxxxx

Termograför Mattias Nyberg

Kontaktperson



Parametrar för bild och objekt

Textkommentarer

Kameramodell	FLIR T335
Bildens datum	2013-01-10 10:00:02
Bildens namn	Golv andra vån bild va skadan.jpg
Emissivitet	0,95
Reflekterad skenbar temperatur	22,3 °C
Objektavstånd	1,0 m

Vatten skada Värde0

Beskrivning

Mörk blå fläcken synlig vattenskada på kall vaten rör bild 1. Här syns vattenskadan på bilden med hjälp av värmekameran

Golv andra vån se bild 1. Här går det inte att se något vatten läckage, de ser fullt normalt ut se värmekara bild